



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHININGÜITZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0219-43	FECHA:	16/05/2024



Foto 1: Sustitución de techo




Foto 2: Sustitución de ventanas mide 1X1 m2



Reparación de piso 22 m2



Foto 4: sustitución de piso 34 m2



Foto 5: Sustitución de pila



Foto 6: Reparación de plancha concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rm. *[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

