

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MULEBAC,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0221-43	FECHA:	21/02/2024



Foto 1: fabricación de puertas



Foto 2: reparación de puerta principal



Foto 3: sustitución de lavamanos



Foto 4: sustitución de inodoro



Foto 5: reparación de soleras internas, cernido y pintura



Foto 6: reparación de muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo  DIRECCIÓN
---	--