



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MULEBAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	23-05-0221-43	FECHA:	29/06/2024



Foto 1: fabricación de uertas internas



Foto 2: reparación de puerta principal



Foto 3: reparación de lavamanos



Foto 4: sustitución de inodoro



Foto 5: reparació de soleras internas y pintura interna



Foto 6: muro perimetral en reparación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público