



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MULEBAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	23-05-0221-43	FECHA:	7/08/2024



Foto 1: colocación de puertas internas



Foto 2: colocación de puerta principal



Foto 3: colocación y acabado en de lavamanos



Foto 4: colocación de inodoros



Foto 5: cernido en soleras internas y pintura



Foto 6: muro perimetrar en completa reparación

Observaciones: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público