



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea El Colmito	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Colmito, San Miguel Ixtahuacán, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0222-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Muro de contención de la EORM Aldea El Colmito



Foto 2: Porton de la EORM Aldea El Colmito




Foto 3: Pintura del Centro Educativo EORM Aldea El Colmito




Foto 4: Patio del Centro Educativo EORM Aldea El Colmito




Foto 5: Patio del centro Educativo EORM Aldea El Colmito



Foto 6: Lava manos del Centro Educativo EORM Aldea El Colmito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

