



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOF
Vers

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Florida
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0227-43	FECHA:	17/05/2024



Foto1: Colocación de las puertas metálicas del módulo 2



Foto 2: Los vidrios ya colocados en el lado de atrás de la escuela del módulo 1



Foto 3: Colocación de vidrios y balcón a la dirección de la escuela



Foto 4: Barandal de la cancha ya colocado.



Foto 5: Colocación de balcones en el segundo nivel del módulo 1



Foto 6: Vista general de los remozamientos, puertas, balcones y barandas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

