

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Escobas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0228.43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Inicio de trabajo de muro de contención, parte de atrás de la cocina escolar.



Foto 2: Preparación del espacio de muro de contención, parte de atrás de la cocina escolar.



Foto 3: Parte de debajo de la reparación del muro perimetral del establecimiento.



Foto 4: Parte de arriba, del muro perimetral del Centro Educativo.



Foto 5: Construcción de columnas, en la entrada principal del establecimiento.



Foto 6: Espacio entre columnas donde se colocará el portón de metal, siendo la entrada principal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Catarino Estrella</i> Firma y sello del Presidente de la	<i>[Sello circular: ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ESCOBAS, CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA, San Miguel Ixtahuacán, San Marcos]</i>	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo	<i>[Sello circular: ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ESCOBAS, DIRECCION, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS]</i>
---	--	--	---