



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Escobas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0228-43	FECHA:	4/06/2024



Foto 1: Vista del muro de contención en proceso, lado derecho de los edificios escolares, atrás de la cocina escolar, limite con terreno de vecino de la comunidad



Foto 2: Vista del muro de contención en proceso, lado derecho de los edificios escolares, atrás de la cocina escolar.



Foto 3: Vista muro perimetral de block y malla en proceso, ubicado en la derecha de los edificios escolares, pegado al graderío del campo de futbol.



Foto 4: Vista del muro perimetral de block en proceso, atrás de los lavamanos de concreto.




Foto 5: Vista de muro perimetral de block en proceso, que conecta con la entrada principal, atrás de los lavamanos de concreto.



Foto 6: Vista donde se colocará el portón de la entrada principal y muro perimetral de block y malla, pegado al graderío del campo de futbol.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Antonio S. López

Firma y sello del Presidente de la OPA



Don Juan Pineda

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

