



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SALITRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0229-43	FECHA:	11/10/2024



Foto 1: Sustrucción de piso de torta de concreto a piso cerámico área de cocina.



Foto 2: Sustrucción de piso de torta de concreto a piso cerámico área de cocina.



Foto 3: Sustrucción de portón de metal



Foto 4: Sustrucción de muro perimetral de block con tubo HG y malla galvanizada, solera de intermedia y columnas



Foto 5: Sustrucción de muro perimetral de block con tubo Hg y malla galvanizada, solera de intermedia y columnas.




Foto 6: Sustrucción de muro perimetral de block con tubo HG y malla galvanizada, solera de intermedia y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro Juan Ron
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

