



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0231-43	FECHA:	20/05/2024




Foto 1: Sustitución de techo.




Foto 2: Techo en proceso



Foto 3: Sustitución de piso.




Foto 4: Sustitución de piso en proceso.



Foto 5: Sustitución de piso en proceso.



Foto 6: Sustitución de piso en proceso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

