



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixpuná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0234-43	FECHA:	22/02/2024




Foto1: Desinstalación de la lámina antigua



Foto 2: Colocación de la nueva lámina troquelada



Foto 3: Conteo y revisión de calidad de producto



Foto 4: Colocación del nuevo piso cerámico porcelanato




Foto 5: Colocación de varillas planas para mantenimiento de ventana



Foto 6: Colocación de estructura de metal de ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosendo A. Domínguez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

