

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Shanshegual Aldea La Patria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0238-43	FECHA:	04/06/2024



Foto 1: Área donde se realizó el cambio de techo de lamina



Foto 2: Área donde se realizó el cambio piso a cerámico de primer grado



Foto 3: Reparación de plancha de concreto del patio de primaria



Foto 4: Sustitución del vidrio del aula de primer grado



Foto 5: Área donde se realizó la reparación del muro de block



Foto 6: Área donde se realizó la reparación de baranda de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

