



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Subchal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1205-0243-43	FECHA:	15/07/2024



Foto1: sustitución de lanima por lamina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: sustitución de estructura de metal de ventana




Foto 3: sustitucion de puertas en servicios sanitarios



Foto 4: aplicación de repello para servicio sanitario



Foto 5: sustitución de barandas



Foto 6: reparacion de sistema electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y secuenciar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Subchal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1205-0243-43	FECHA:	15/07/2024




Foto 7: sustitución de estructura de soporte de madera por metal




Foto 8: sustitución de canales y bajadas de agua pluvial



Foto 9: pintura en muros exteriores e interiores




Foto :




Foto :




Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo

