



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CONCEPCION TUTUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOMA LINDA, ALDEA TUTUAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0025-43	FECHA:	23/02/2024



Foto1: ESTADO ACTUAL DE MURO A TRABAJAR




Foto 2: AREA A TRABAJAR MURO PERIMETRAL



Foto 3: MAL ESTADO DE PUERTAS DE METAL




Foto 4: ESTADO ACTUAL DE TECHO DE LÁMINA




Foto 5: PUERTAS EN MAL ESTADO






Foto 6: CENTRO EDUCATIVO ACTUAL PARA PINTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OMF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

