

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0030-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: Sustitución de techo por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de piso cerámico



Foto 3: Sustitución de cableado eléctrico y accesorios



Foto 4: Reparación de azulejo en muebles de cocina



Foto 5: Sustitución de mingitorios



Foto 6: Sustitución de 3 inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Nancy Nancy Chuc

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

