

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chiquila, Aldea Sóchel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0037-43	FECHA:	9/11/2024



Foto 1:

6.3 Reparación de piso de granito



Foto 2:

6.3 Reparación de piso de granito



Foto 3:

7.3 Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



Foto 4:

7.3 Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



Foto 5:

21.1 Repello en muro



Foto 6:

14.3 Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ezquiel Ambrojo Díaz
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
PARAJE CHIQUILA, ALDEA SÓCHEL
CONCEPCIÓN TUTUAPA, S.M.
DIRECCIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chiquila, Aldea Sóchel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0037-43	FECHA:	9/11/2024



Foto 1:
14.4 Sustitución de tubería PVC línea principal aguas pluviales



Foto 2:
21.1 Repello en muro



Foto 3:
6.4 Reparación de piso cerámico



Foto 4:
20.7 Instalación de azulejo en estufa rural



Foto 5:
18.3 Sustitución de depósito de agua 1700 lt



Foto 6:
8.2 Reparación de banquetas de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
Eugenio Ambrojo D. A. 2

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta Paraje Chiquila, Aldea Sóchel, Concepción Tutuapa, S.M.



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chiquila, Aldea Sóchel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0037-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustrucción de puertas en servicios sanitarios



Foto 4: Sustrucción de Balcones de metal



Foto 5: Sustrucción de piso granito en aula Módulo 1




Foto 6: Sustrucción de azulejo en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ezequiel Ambrocio Díaz

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

