



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	San Marcos	MUNICIPIO	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserío El Manantial, Aldea Saquichinlaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-06-0039-43	FECHA	21/06/2024



Foto 1: Reparación de muro en ejecución



Foto 2: Sustitución de depósito de agua en ejecución



Foto 3: Reparación de unidades de luz



Foto 4: Reparación de muro en ejecución



Foto 5: Colocando los balcones de metal



Foto 6: Pintando las paredes de las aulas exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público