

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CONCEPCION TUTUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COSERÍO EL ROSARIO, ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0047-43	FECHA:	26/08/2024



Foto 1: sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzin calibre 26.



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal.



Foto 3: sustitución de un inodoro y sustitución de tubería PVC lineal principal aguas negras.



Foto 4: Reparación de cunetas de concreto.



Foto 5: Reparación de banqueta de concreto.



Foto 6: Fundición y reparación de plancha de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <i>Edgar Ramirez J</i> sello del Presidente de la OPF.	 <i>[Signature]</i> sello Director Centro Educativo Público
---	--