



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Las Montañitas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0050-43	FECHA:	27/02/2024




Foto1: Lámina en mal estado, del módulo 1 de aulas. Con 381 M2.



Foto 2: Lámina en mal estado, del módulo 1 de aulas. Con 381 M2.



Foto 3: Lámina en mal estado, del módulo 1 de aulas. Con 381 M2.



Foto 4: Lámina en mal estado, del módulo 1 de aulas. Con 381 M2.




Foto 5: Puertas de baños en mal estado, un ya no sirve y la otra necesita mejoramiento.



Foto 6: Puertas en mal estado, por lo que necesitan cambio completo. Chapa ya no sirve, junto con el resto de material.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Susana Ramos

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Sello Director Centro Educativo Público