

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chilipe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0094-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Servicios Sanitarios y sus accesorios



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Mano de obra especializada



Foto 4: Sustitución de piso cerámico



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores





Foto 6: Reparación de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la C.E.P.





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

