



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chilpe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0094-43	FECHA:	02/12/2024




Foto 1: Sustrucción de Servicios Sanitarios (Modulo 1)



Foto 2: Sustrucción Estructura de Metal de Ventanas (Modulo 1)



Foto 3: Pintura en muros exteriores (Modulo 1)



Foto 4: Pintura en muros interiores (Aula 1)



Foto 5: Sustrucción de estufa rural (cocina)




Foto 6: Reparación de repello en pared (modulo 1)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y tachar el número de hojas.

Presidencial Antonio Chum

Firma y sello del Presidente del CPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

