



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje San Jerónimo, Aldea Belajuyape
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0144-43	FECHA:	30/11/2024



Foto1: Sustitución de puerta



Foto 2: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto externo




Foto 4: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 5: Sustitución de piso torta de cemesnto interno



Foto 6: Sustitución de Valcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O



[Firma]

Firma y Sello Director Centro B

