

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje San Jerónimo, Aldea Belajuyape
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0144-43	FECHA:	11/12/2024



Foto 1: Sustrucción de ventanas de madera por metal (Modulo 1)



Foto 2: Sustrucción de Balcones de madera por metal (módulo 1)



Foto 3: Sustrucción de piso de torta de concreto por granito (módulo 1 patio)



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 5: Sustrucción de piso torta de concreto por granito (aula 1)




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Mantenimiento	Firma y sello del Director del Centro Educativo Público
---	--