



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CONCEPCION TUTUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0162-43	FECHA:	2/12/2024



Foto1: SUSTITUCION DE BALCONES



Foto 2: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 3: REPARACION DE MUROS PERIMETRALES



Foto 4: REPARACION DE PINTURAS EN MUROS EXTERIORES.




Foto 5: SUSTITUCION DE PORTON DE METAL



Foto 6: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Anibal Baiza

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

