



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Plan Quigüique, Aldea Sichivila
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0267-41	FECHA:	




Foto 1 Piso Actual en mal estado



Foto 2 Muro en mal estado



Foto 3 Piso deteriorado



Foto 4 Lamina desgastado




Foto 5 Lamina en mal desgastada



Foto 6 Lamina en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y sello Director Centro Educativo Público

