



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Saquichinlaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0277-41	FECHA:	22/11/2024



Foto1: Sustrucción de plancha de concreto en el patio de la Escuela.



Foto 2: Colocación de torta de concreto patio de la Escuela.




Foto 3: Instalación de Losa de concreto patio de la Escuela.



Foto 4: Instalación de Ventanas por metal mas vidrio.



Foto 5: Sustrucción de ventanas, por ventanas de metal y vidrio.



Foto 6: Instalación de ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

