

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepcion Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Plan Quiguique, Aldea Sichivila
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0292-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Sustrucion de Puertas de baños



Foto 2: Instalacion de vidrios y balcones mudulo direccion



Foto 3: Sustrucion de piso de torta de concreto en el Patio de la Escuela



Foto 4: pintura en muros exteriores



Foto 5: Instalacion de chapas nuevas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y número de hojas.

Arnulfo E. Caballero
Firma y Sello del Presidente de la DPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

