



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRAFOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DE TERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CONCEPCION TUTUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIPOMAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-00-0300-43	FECHA:	26/06/2024



Foto 1: Arreglando Chapas en mal estado



Foto 2: Arreglando Vidrios en mal estado



Foto 3: Arreglando Balcones en mal estado



Foto 4: Arreglando Piso en mal estado




Foto 5: Arreglando Inodoros en mal estado



Foto 6: Arreglando Cableado del sistema eléctrico en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---