

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Talhuito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0307-43	FECHA:	18 de Noviembre 2024



Foto1: Sustitucion de lámina por lámina troquelada calibre 26 Escuela



Foto 2: Sustitucion de estructura de madera por estructura de metal



Foto 3: Sustitución de puertas de metal



Foto 4: Sustitución de balcones de metal



Foto 5: Sustitución de barandas de metal en muro



Foto 6: Sustitución de canales y bajadas de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Escolar

[Signature]

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ALDEA TALHUITO
CONCEPCION TUTUAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]

DIRECCIÓN
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA TALHUITO
CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Talhuit
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0307-43	FECHA:	18 de Noviembre 2024




Foto7: Sustitucion de lámina por lámina troquelada calibre 26 Escuela



Foto 8: Sustitución de deposito de agua de 1,100 litros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anotar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la Escuela	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--