

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chámul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-03-13-43	FECHA:	22 de febrero de 2024



Foto 1: Sistema eléctrico en mal estado, cables en mal estado, plafoneras, apagadores, cajas rectangulares.



Foto 2: torta de concreto en mal estado, se quiere mejorar colocandole piso cerámico.




Foto 3: Vidrios en mal estado, necesario cambiarlos para la seguridad de los niños.



Foto 4: Chapas de puertas en mal estado, necesrio cambiarlo




Foto 5: Muros en mal estado, necesario mejorar con pintura.



Foto 6: Se necesita pintura en pardes, porque es necesario su mejoramiento. Para embellecer la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar Hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPA


 Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público