

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chámul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0313-43	FECHA:	20 de mayo de 2024



Foto1: Momento de pintada de puertas y balcones



Foto 2: Colocacion de vidrios en las ventanas



Foto 3: Trabajos realizados durante las sustitucion de piso ceramico en las aulas



Foto 4: pegado de piso ceramico en aulas



Foto 5: Arreglo de torta y colocacion de piso ceramico en el corredor de las aulas



Foto 6: instalacion de sistema electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPEF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

