

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chámul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0313-43	FECHA:	10 de Julio de 2024



Foto1: finalizacion de sustitucion de piso cerámico en aulas




Foto 2: finalizacion de sustitucion depiso cerámicoen aulas



Foto 3: finalizacion de sustitucion de piso ceramicon en el corredor de las tres aulas



Foto 4: finalización de pintada de balcones y pared



Foto 5: finalizacon de pintada de puertas y colocacion de chapas nuevas YALLE



Foto 6: finalizacion de reparacion de sistema electrico en aulas y corredor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE

Firma y Sello Director Centro Educativo Rural