



Ministerio de Educación
Gobierno del Perú

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Buena Vista, Concepción Tutuapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0314-43	FECHA:	17/05/2024 al 30/06/2024



Inicio Preparación de armadura para columnas.



Armadura de la solera de inicio.



Inicio de la construcción de la pared.



Construcción de la pared y soleras de por medio.




Instalación de piso líquido interior.



Preparación de la mezcla para piso líquido.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo

