

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Brisas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-1178-43	FECHA:	26 de febrero de 2024



Foto1: Instalación de chapas de la dirección y las aulas



Foto 2: Colocación del piso en el corredor de las aulas.



Foto 3: Colocación de los vidrios de las ventanas.



Foto 4: Pintada de paredes interior y exterior de las aulas de los dos módulos.




Foto 5: Desinstalación de las láminas antiguas del techo de las aulas.



Foto 6: Colocación de pila y los lavamanos, como las colocaciones de accesorios de baños y rotoplas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

