

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-2984-43	FECHA:	05/07/2024



Foto 1: pintura del aula y dirección de la escuela con el remozamiento escolar.



Foto 2: Instalacion de puertas de metal de aula y dirección de la escuela.



Foto 3: En la presente fotografia se observa como quedo la pintura exterior del aula y dirección.



Foto 4: Se observa como quedaron instaladas las puertas y ventanas la escuela por medio del remozamiento ejecutado.



Foto 5: De esta forma como se observa en la foto las que se instalaron en el centro educativo.



Foto 6: En la presente fotografia se puede observar la instalacion la puerta del aula ya instalada en la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---