

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Buena Vista, Aldea Cunlaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0002-42	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Sustitución de lámina por oxidación y filtración de agua en tiempo de lluvia. En aulas 3, 4, 5, 6 y 7.



Foto 2: sustitución de portón por oxido y deterioro.



Foto 3: sustitución de puertas en mal estado por deterioro.



Foto 4: sustitución de puertas y ventanas de cocina y biblioteca



Foto 5: sustitución de torta de cemento por cerámico en cocina, dirección y aulas 1 y 2 por estar en mal estado.



Foto 6: sustitución de tubería de agua pluvial por filtración de agua en dirección, aulas 1 y 2 y cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

