

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Buena Vista, Aldea Cunlaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0002-42	FECHA:	03/12/2024




Foto 1: Sustrucción de lámina acanalada por lamina troquelada en modulo 1 y 2.



Foto 2: sustitución de portón de metal por metal.



Foto 3: sustitucion de puerta en servicios sanitarios.



Foto 4: sustitución de puertas y estructura de ventanas en cocina, biblioteca y bodega.



Foto 5: sustitución de torta de concreto por cerámico en cocina, dirección y modulos 1 y 2 por estar en mal estado.



Foto 6: sustitución de tubería de agua pluvial por filtración de agua en modulo 1, 2 y cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---