



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Nuevo Horizonte, aldea Sujchay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0018-42	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de chapa



Foto 4: Sustitución de puerta



Foto 5: Sustitución de puerta de servicios sanitarios




Foto 6: Sustitución de portón de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Nuevo Tojpac Nuevo Horizonte aldea Sujchay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0018-42	FECHA:	20/11/2024



Foto7: Sustitución de vidrios



Foto 8: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 9: Sustitución de piso cerámico



Foto 10: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 11: Mantenimiento a portones de metal



Foto 12: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tojpac Nuevo Horizonte aldea Sujchay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0018-42	FECHA:	20/11/2024



Foto13: Sustitución de focos ahorradores, plafoneras, interruptores simples, tomacorrientes dobles, ducto electrico mas accesorios



Foto 14: Reparación de muro perimetral para cubierta de lamina en bodega



Foto15: Reparación de muro perimetral de block, entrada principal



Foto 16: Reparación de muro perimetral de block.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Nuevo Horizonte, aldea Sujchay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0018-42	FECHA:	20/11/2024



Foto1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustrucción de chapa



Foto 4: Sustrucción de puerta



Foto 5: Sustrucción de puerta de servicios sanitarios



Foto 6: Sustrucción de portón de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Nuevo Tojpac Nuevo Horizonte aldea Sujchay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0018-42	FECHA:	20/11/2024



Foto 7: Sustrución de vidrios



Foto 8: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 9: Sustrución de piso cerámico



Foto 10: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 11: Mantenimiento a portones de metal



Foto 12: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tojpac Nuevo Horizonte aldea Sujchay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0018-42	FECHA:	20/11/2024



Foto13: Sustitución de focos ahorradores, plafoneras, interruptores simples, tomacorrientes dobles, ducto electrico mas accesorios



Foto 14: Reparación de muro perimetral para cubierta de lamina en bodega



Foto15: Reparación de muro perimetral de block, entrada principal



Foto 16: Reparación de muro perimetral de block.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

