

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Nuevo Horizonte aldea Sujchay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12 07 0018 42	FECHA:	11/12/2024



Foto1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26. bodega 1



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal. bodega 1



Foto 3: Sustrucción de chapa de puerta de cocina escolar



Foto 4: Sustrucción de puerta en bodega No. 2



Foto 5: Sustrucción de puerta de servicios sanitarios



Foto 6: Sustrucción de portón de metal en bodega 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las mismas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Nuevo Horizonte aldea Sujchay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0018-42	FECHA:	11/12/2024




Foto 7: Sustrucción de vidrios en ventanas en aulas de Párulos y Primaria




Foto 8: Mantenimiento a balcones de metal en ventanas de aulas de Primaria



Foto 9: Sustrucción de piso cerámico en aulas de Primaria



Foto 10: Pintura en muros exteriores e interiores en aulas de Párulos, Primaria y cocina



Foto 11: Mantenimiento a portones de metal entrada principal



Foto 12: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas. Entrada principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Nuevo Horizonte aldea Sujchay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0018-42	FECHA:	11/12/2024



Foto13: Sustrución de focos ahorradores, plafoneras, interruptores simples, tomacorrientes, dobles ducto eléctrico mas accesorios en modulos de Párvulos y Primaria




Foto 14: Reparación de muro perimetral para cubierta de lamina en bodega 1



Foto15: Reparación de muro perimetral de block, entrada principal



Foto16: Reparación de muro perimetral de block, entrada principal




Foto 17: Sustrución de ducto eléctrico + accesorios




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar con fotos.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

