

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Porvenir, Aldea Tojcheche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0045-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Sustitución de lámina por oxidación y filtración de agua en tiempos de lluvia.



Foto 2: Sustitución de soporte de madera en mal estado por metal.



Foto 3: Sustitución de tres Puertas de metal.



Foto 4: Mantenimiento a balcones de metal por deterioro interior y exterior.



Foto 5: Sustitución de Pisos en mal estado.



Foto 6: Sustitución de Bajadas de agua Pluvial de metal por tubo PVC 3" en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

