



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Porvenir, Aldea Tojcheche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0045-43	FECHA:	27/11/2024



Foto1: Sustrucción de lámina acanalada por lámina troquelada calibre 26 en módulo # 1.



Foto 2: Sustrucción de soporte de madera por metal del módulo # 1.



Foto 3: Sustrucción de tres Puertas de metal en módulo # 1.



Foto 4: Mantenimiento a estructura de metal en ventanas en interior y exterior en módulos # 1 y 2.



Foto 5: Sustrucción de Piso de torta de cemento por cerámico en módulo # 1 y Pasillo.



Foto 6: Sustrucción de Bajadas de agua Pluvial de metal por tubo PVC 3".

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo

