

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Agua Zarca, Aldea Chanjulé
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0052-43	FECHA:	12/06/2024



Foto1: Piso cerámico durante el proyecto



Foto 2: Se remodelará una rampa en la entrada de los baños



Foto 3: Se colocará puertas de metal de los baños



Foto 4: se pintará una aula y la dirección



Foto 5: Se hará la repación de pisos rusticos



Foto 6: Se hará la colocación de puertas de metal aulas, dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público