



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO	San Marcos	MUNICIPIO	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Cantón Agua Zarca, Aldea Chanjule
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-07-0052-43	FECHA	20/06/2024



Foto1: Sustitución de piso de torta de cemento por cerámico



Foto 2: pintura de paredes interiores de los baños



Foto 3: sustitución de puerta de madera por puerta de metal



Foto 4: Piso de cerámico finalizado



Foto 5: Sustitución de puertas de madera por puerta de metal




Foto 6: Sustitución de puertas de madera por puerta de metal finalizados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fuente

Firma y sello del Presidente de la OPF



Guadalupe

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

