

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Nuevo Paraíso, Tacaná, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0056-43	FECHA:	15/06/2024



Foto 1: Sustitución total de la pared de baño



Foto 2: Sustitución total del techo de los baños



Foto 3: Sustitución total de Puertas de los baños



Foto 4: Sustitución total de tazas sanitarios



Foto 5: Sustitución total de lavabos



Foto 6: Sustitución total de piso para baño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las mismas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

