



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Doce de Mayo, Aldea Cunlaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0061-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Mejoramiento de losa con pañuelos de tipo impermeabilizante



Foto 2: Impermeabilización de losa raspado interior



Foto 3: Impermeabilización de losa, raspado exterior



Foto 4: Impermeabilización de losa, electromalla de 1/4 y aplicación de impermeabilizante



Foto 5: Impermeabilización de losa y bajadas de agua pvc



Foto 6: Mejoramiento de losa con reforzamiento interno

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Doce de Mayo, Aldea Cunlaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0061-43	FECHA:	29/11/2024



Foto7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 9:



Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de



Firma y Sello Director de Educación Pública

