



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Doce de Mayo, Aldea Cunlaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0061-43	FECHA:	11/12/2024



Foto1: Mejoramiento de losa con pañuelos de tipo impermeabilizante




Foto 2: Impermeabilización de losa raspado interior



Foto 3: Impermeabilización de losa, raspado exterior



Foto 4: Impermeabilización de losa, electromalla de 1/4 y aplicación de impermeabilizante



Foto 5: Impermeabilización de losa y bajadas de agua pvc



Foto 6: Mejoramiento de losa con reforzamiento de columna interna.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Doce de Mayo, Aldea Cunlaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0061-43	FECHA:	11/12/2024



Foto7: Pintura en muros exteriores e interiores

Foto 8:


Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--