



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Agua Escondida, Aldea Las Majadas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0068-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26 y soporte de madera por metal.



Foto 2: Sustitución de canal pvc, pintura de muros exteriores e interiores.



Foto 3: Sustitución de puerta de madera por metal en cocina y puertas de servicios sanitarios.



Foto 4: Sustitución de piso cerámico en cocina y estufa rural completa.



Foto 5: Sustitución de inodoros y llave de chorro.



Foto 6: Reparacion de tubería y plancha de concreto de patio.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cesar D. O.

Firma y sello del Presidente de la O.M.



Cesar D. O.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

