



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Agua Escondida, Aldea Las Majadas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0068-43	FECHA:	4/12/2024



Foto1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada calibre 26 y soporte de madera por metal.



Foto 2: Sustrucción de canal pvc, pintura de muros interiores.



Foto 3: Sustrucción de puerta de madera por metal en cocina y puertas de servicios sanitarios.



Foto 4: Sustrucción de piso cerámico en cocina y estufa rural completa.



Foto 5: Sustrucción de inodoros y llave de chorro.



Foto 6: Reparación de tubería, plancha de concreto de patio y pintura en muros exteriores.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cecilia D. O.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Carla Yvonne López

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

