

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Unión, Aldea Chequin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0077-43	FECHA:	15/05/2024



Foto1: sustitución de piso de torta de cemento por cerámico



Foto 2: Sustitución de lavamanos



Foto 3: sustitución de vidrios en puertas y ventanas



Foto 4: sustitución de pila




Foto 5: sustitución de puertas de madera por puertas de metal



Foto 6: sustitución de lamina por lamina acanalada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma y sello del Director del Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cheguaté, aldea Chequín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0354-43	FECHA:	26/05/2024



Foto1: Pintura de las aulas



Foto 2: cambio de vidrios, por falta de buena seguridad



Foto 3: Cambiando techo en mal estado, Se filtra agua en todo el invierno



Foto 4: Reparación de la plancha, pollo en mal estado,



Foto 5: pintura de la escuela en diferentes ambientes



Foto 6. Colocando bomba de agua, en pozo escolar, para beneficio de los niños y niñas del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Orictor Salas V.

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TACANÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M LA LIBERTAD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SUJCHAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-2850-43	FECHA:	13/05/2024



Foto 1: Sustrucción de canal de PVC, sustrucción de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC y sustrucción de soporte o pescante de metal para canal.



Foto 2: Sustrucción de lámina por lámina troquelada, sustrucción de capotes de lámina por lámina troquelada, sustrucción de elementos de fijación, sustrucción de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: Sustrucción de inodoro (6)



Foto 4: Sustrucción de mingitorio (1)



Foto 5: Sustrucción de grifos (4)




Foto 6: Reparación de muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TACANÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M LA LIBERTAD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SUJCHAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-2850-43	FECHA:	13/05/2024





Foto 7: Sustrucción de puertas



Foto 8: Fabricación e instalación de ventana balcón de metal



Foto 9: Sustrucción de piso de torta de concreto




Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Plan Grande, Aldea Majadas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-5424-43	FECHA:	14/05/2024



Foto1: Cambio de techo



Foto 2: Cambio de techo




Foto 3: Pintura de mural



Foto 4: Pintura del exterior de las aulas



Foto 5: Pintura del exterior de las aulas



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☒

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Agua Zarca, Aldea Chanjulé
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0052-43	FECHA:	20/06/2024



Foto1: Fotos durante el proceso



Foto 2: pintura de paredes interiores



Foto 3: Pisos ceramicos interiores



Foto 4: Mejoramiento de servicios sanitarios



Foto 5: Sustitución de puertas de madera por puerta de metal



Foto 4: Mejoramiento de servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Fuente

Firma y sello del Presidente de la OPF



Edgar Rivera

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal, Tacaná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0120-45	FECHA:	25/05/2024



Foto 1: Se puede observar que en este momento empiezan a desmontar la lamina existente



Foto 2: Se puede observar que en este momento empiezan a desmontar la lamina existente



Foto 3: Se puede observar que en este momento empiezan a desmontar la lamina existente



Foto 6: Se puede observar que se esta pintando la estructura existente.



Foto 5: Se puede observar que ya se empezo a montar la lamina troquelada.



Foto 6: Instalacion de canales y bajadas de agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

