



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Barrios, Tacaná, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0083-43	FECHA:	2/08/2024




Foto 1: Sustrucción de chimenea




Foto 2: Sustrucción de ducto electrico y cambio de accesorios.



Foto 3: Mantenimiento de balcones



Foto 4: Mnatenimiento de balcones




Foto 5: Sustrucción de chapas



Foto 6: Mantenimiento de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Central de Mantenimiento Público

